www.oldenburg.de

Schulwegplan

zur Grundschule Babenend

Schulbezirk der Grundschule Babenend



Erläuterungen zu den problematischen Stellen auf dem Weg zur Grundschule Babenend aufgrund einer Befragung der Eltern

1. Rauhehorst: Schwierige Querung, Tempo 50 auf der Hauptverkehrsstraße
2. Rauhehorst Kreuzung Masurenstraße / Siebenbürger Straße: An der Ampel ist es eng für Radfahrende und zu Fußgehende
3. Rauhehorst im Kreuzungsbereich zum Vahlenhorst: Schwierige Querung trotz baulicher Querungshilfe, Tempo 50 auf der Hauptverkehrsstraße
4. Masurenstraße: Gehweg fehlt, bzw. nicht ausreichend, keine Querungshilfe vorhanden
5. Weg zwischen Insterburger Straße / Wittingsbrok: Beleuchtung unzureichend
6. Vor der Grundschule: Viele „Elterntaxen“, die den Gehweg teilweise blockieren
7. Vahlenhorst: Keine Querungshilfe vorhanden
8. Ellernbrok: Keine Nebenanlage vorhanden
9. Rauhehorst: Radweg sehr schmal
10. Einmündung Fröbelstraße / Rauhehorst: Schlechte Einsicht

Amt für Verkehr und Straßenbau
Fachdienst Verkehrslenkung

Stadt Oldenburg